

Průmyslové/výrobné sektory

Každá zkouška musí být přiřazena k určitému sektoru: viz. přehled možností

	PT	MT	VT	ET	UT	RT
1 (c)				X		
2 (f)				X		X
3 (w)						
4 (t)						
5 (wp)				X		X

Im (6) 1+2+4+5	Ipv (7) 3+4+5	Is (9) 1+2+3+4+5	kombinace monosektorů= průmyslové sektory
výroba a zpracování kovů	technická zařízení a montáž tlakové nádoby	servisní práce na zařízeních, konstrukcích a na stavbách	

Pc (1)	Pf (2)	Pw (3)	Pt (4)	Pwp (5)	monosektory = výrobné sektory (P = product)
odlitky	výkovky	svary	trubky	vývalky	

Im = průmyslový sektor 6 zahrnuje monosektory 1, 2, 4, 5 z hlediska výroby oceli a válcování, a z hlediska stavby strojů a dopravních prostředků (bez svarů)

Ipv = průmyslový sektor 7 zahrnuje monosektory 3, 4, 5 z hlediska výstavby, nebo uvádění do provozu zařízení konvenčních nebo jaderných elektráren, zařízení v chemickém průmyslu, systémy produktovodů (pipe-line)

Is = průmyslový sektor 9 zahrnuje monosektory 1, 2, 3, 4, 5 z hlediska výstavby nebo uvádění do provozu zařízení jako servisní NDT činnosti – nedestruktivní kontrola všeho druhu

S ohledem na metodu a sektor mohou existovat různá omezení (viz křížky v horní tabulce, např. není obvyklé prozařovat výkovky). Certifikáty pro sektory Is, Ipv a Iw vyhovují požadavkům směrnice pro tlaková zařízení PED, protože zahrnují zkoušení svarů podle EN norem